

NAUKA LATANIA

● Błędy i złe praktyki:

1. Brak zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości – brak szelek bezpieczeństwa, linek, punktów kotwiczenia czy barier ochronnych wokół krawędzi i otworu.
2. Praca przy samej krawędzi stropu bez barier – istnieje bezpośrednie ryzyko upadku z kilku metrów.
3. Brak zabezpieczenia otworu w stropie – otwór nie jest osłonięty ani przykryty, mimo że pracownicy poruszają się tuż obok niego.
4. Nieprawidłowa pozycja robocza – klęczenie i wychylenie się nad krawędzią zwiększa ryzyko utraty równowagi.

⚠️ Możliwe konsekwencje:

- Upadek z wysokości – najczęstsza i najgroźniejsza przyczyna śmierci na budowach.
- Poważne obrażenia: złamania, urazy głowy, paraliż.
- Odpowiedzialność karna i finansowa pracodawcy – naruszenie przepisów BHP.

✅ Prawidłowe działania:

1. Zastosowanie środków ochrony indywidualnej:
 - szelki bezpieczeństwa z linką amortyzującą,
 - systemy kotwiczenia (punkty asekuracyjne),
 - obuwie antypoślizgowe.
2. Zabezpieczenie krawędzi i otworów:
 - barierki ochronne z bortnicami (min. 1 m wysokości),
 - przykrycia otworów (solidne, oznaczone, przymocowane).
3. Oznaczenie strefy pracy – taśmy ostrzegawcze, tablice informacyjne.
4. Organizacja pracy – zapewnienie stabilnych stanowisk roboczych (np. rusztowanie, podest roboczy).

